



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МКДОУ № 194 г. Кирова

В.О. Попцова

АКТ

осмотра образовательного учреждения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 194» города Кирова (МКДОУ № 194)

г.Киров, пр.Строителей д.46 корп.1


Краткая характеристика здания:	
Год постройки	1986
Строительный объем	9430
Общая площадь	2538,4
Число этажей	2
Материал стен	панель
Перекрытия	железобетонные плиты
Кровля	мягкая, плоская
Дата осмотра	25.04.2025

№ П/П	Место обнаружения дефекта (отдельные части здания, конструктивные элементы, системы инженерного оборудования с указанием номеров помещений или их наименования)	Краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ)	Меры необходимые для устранения дефектов
1	2	3	4
	Кровля	Разрушение покрытия кровли бассейна 250м2	Капитальный ремонт кровли.
	Стены	Наружные стены имеют: сколы, трещины облупившаяся краска, выпавшие швы. Внутренние стены находятся в удовлетворительном состоянии	Наружные стены нуждаются в капитальном ремонте (разрушение бетонных панелей, отвалившаяся штукатурка, выпавшие швы, облупившаяся краска). Внутренние стены находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется косметический ремонт.
	Перекрытия	Перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии.	
	Оконные проёмы	Деревянные оконные блоки имеют поражение гнилью, рассыхаются. Возможно выпадение стекла. Деревянные подоконные доски имеют трещины.	Необходима замена деревянных оконных блоков на ПВХ более 324,87 м2
	Крылечки в группах	Крылечки в группах находятся в удовлетворительном состоянии.	
	Дверные проёмы наружные	Дверной блок у бассейна и пищеблока нуждается в замене.	заменить дверной блок у бассейна и пищеблока.

		Проржавело дверное полотно, коробка, замки плохо закрываются.	
	Дверные проемы внутренние	Внутренние дверные блоки глухие из ДВП. За время длительной эксплуатации имеют толстые шелущающиеся слои краски.	Необходима замена старых дверных блоков на блоки деревянные из массива сосны в кол-ве 33 штуки. И пластиковых дверей в туалетах
	Отмостка, фасад здания, цоколь	Имеются трещины и провалы в бетонной отмостке, разрушение отмостки более 150 м ² .	Необходимо разобрать старую отмостку, выполнить подсыпку песком, щебнем, выполнить бетонные работы (асфальтовые). Необходимо отбить отслоившуюся штукатурку, заштукатурить и покрасить.
	Система отопления и тепловой пункт	Система отопления и приборы учета в удовлетворительном состоянии.	
	Система водоснабжения	Система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.	
	Система водоотведения	Трубопроводы канализации имеют трещины, сколы, через которые просачиваются стоки, имеются переломы выпусков и участков наружных сетей.	Необходимо заменить канализационные трубопроводы в количестве 10 пм.
	Вентиляция	Естественная вентиляция в удовлетворительном состоянии.	
	Система электроснабжения	Система энергосбережения в удовлетворительном состоянии	Необходима замена электрических светильников 130 шт
	Утепление внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения, оконных и дверных проёмов к зимнему периоду.	Внутренние системы отопления, водоснабжения и водоотведения выходят в подвальное помещение. Трубы на системе отопления изолированы. Оконные, деревянные проемы утепляются на зиму.	
	Благоустройство	1.Асфальтовое покрытие территории учреждения в удовлетворительном состоянии. 2.Ограждение территории не соответствует нормам безопасности.	Необходима замена периметрального ограждения.
	Наружное освещение территории	Наружное освещение территории имеется, в рабочем состоянии.	
	Пищеблок	Пищеблок в удовлетворительном состоянии	Требуется ремонт и покраска стен в складском помещении 30 м ² , а также покраска пола 20 м ²
	Требования антитеррористической защищённости объектов (территорий) в соответствии с паспортом безопасности объекта	Все требования соответствуют паспорту безопасности объекта.	

Председатель комиссии:

Заведующий МКДОУ № 194



В.О. Попцова

Члены комиссии:

Зам. зав по АХЧ

А.А Бельтюков

Старший воспитатель

К.О. Девятых

Специалист по охране труда

Р.И Шербань

**Рабочий по комплексному
обслуживанию здания**



В.О Першин