



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ № 194 г. Кирова

/В.О. Попцова/

«09» апреля 2024 г.

### Акт осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок от «09» апреля 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

председатель комиссии Иутина Е.В., заведующий МКДОУ № 173 г. Кирова,  
члены комиссии Попцова В.О., заведующий МКДОУ № 194 г. Кирова  
Кособрюхова Н.В. - председатель родительской общественности  
Бельтюгов А.А. – заместитель заведующего по АХЧ  
Щербань Р.И. – специалист по охране труда  
Девярых К.О. – старший воспитатель

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МКДОУ № 194 г. Кирова на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

**Комиссия отмечает:**

**Образовательная организация:** МКДОУ № 194 г. Кирова

**Адрес образовательной организации:** г. Киров, проспект Строителей, 46/1

**Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:**

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 12 игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 0,5 м. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 55 м<sup>2</sup>, на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное и травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

**Перечень оборудования:**

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Спортивный комплекс - 1 шт	Поверхность очищена от мусора	Не выявлено		
2	Песочницы - 12 шт	Песок в песочницах просеян	Не выявлено		
3	Скамейка деревянная - 12 шт	исправна	Не выявлено		
4	Игровые деревянные скульптуры - 10 шт	Без повреждений	Необходимо подкрасить	Составлен план по ремонт/раб. в летний период	
5	Веранда кирпичная - 12 шт	Повреждение кладки стен и полового настила.	Ремонт пола. Ремонт стен.	Составлена заявка на рем/раб	
6	Стол деревянный - 12 шт	Без повреждений, устойчив	Не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: Иу /Иутина Е.В./

Члены комиссии:

В.О. /Попцова В.О./

Н.В. /Кособрюхова Н.В./

А.А. /Бельтюгов А.А./

Р.И. /Щербань Р.И./

К.О. /Девярых К.О./